Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 17 décembre 2023 16:48:09

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio III [X85]**
Année: **2005**

Informations sur le calculateur

System: **Essence**
ECU Name: **F4R 2,0 16V General CAN**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Numéro VDIAG	48
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200670057
Fournisseur	213
Numéro de programme	00AD
Version du logiciel	7200
Numéro d'étalonnage	1A05
Version électronique	8200461733
Code VIN	VF1CR1B0H39065063

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
16:48:09.243	**Lire les codes d'erreur**		
16:48:09.420	**Défauts enregistrés**		
	DF436	sporadique	Détection défaillance ratés EOBD
	DF436	sporadique	Détection défaillance ratés Raté
	DF060	sporadique	Raté cyl. 2 EOBD
	DF060	sporadique	Raté cyl. 2 Raté
	DF436	sporadique	Détection défaillance ratés Organe/circuit
	DF119	sporadique	Capteur d'arbre à cames Nbre dents d'arbre à cames
	DF119	sporadique	Capteur d'arbre à cames Mesure déphaseur hors-plage